

BETA 51-52

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung



(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage






(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare




(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı

⚠ Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat ⚠	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrúha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.



BETA 51-52






BETT 1600 - B14-961 B14-9810 B14-1410 B14-181



BETT 1800 - B14-962 B14-9820 B14-1420 B14-182

			8.0X30 	6.3X13 		3mm 	6.4X50 	5.0X50 	3.5x50 	
A	B	C	D	J	K	F2	T1	T2	W17	
34	22	34	43	14	12	1	6	12	10	
		10X35 	4mm 	4.0X20 	3.5X30 	3.5X13 				
B1	C1	D2	F1	I2	J4	J5	J6	T5	R	L14
4	4	24	1	8	34	16	8	2	4	2



1




8.0X30  D	 R
27	2




2


6.4X50  T1	4mm  F1
6	1




3




4




5




6




7




8







9









10








10X35  D2	3.5x50  W17
8	10




6.3x13  J	 L14	4.0x20  I2
8	2	2




13


		
A	B	D
14	8	8
		
T2	F2	
12	1	




14





15

	3.5X30
B	J4
6	34



16

	3.5X13	
C	J5	J6
34	16	8

